














IMPIANTO ELETTRICO	
	QUADRO ELETTRICO DI PROGETTO
	LINEA POSATA NEL CONTROSOFFITTO
	LINEA POSATA IN TRACCIA (muro/soffitto/pavimento)
	LINEA POSATA IN TUBAZIONI ESTERNE
	CONDUITTURA DISCENDENTE
	CONDUITTURA ASCENDENTE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
	UPS
	LAMPADA DI EMERGENZA SOPRAPORTA S.A.
	LAMPADA DI EMERGENZA A PARETE PER INTERNO
	LAMPADA DI EMERGENZA A PARETE PER ESTERNO
	LAMPADA DI EMERGENZA A SOFFITTO
	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE


TUTTE LE LINEE/TRATTE DEI PASSAGGI E PUNTI DI SALITA/DISCESA, INDIVIDUATE NEL PROGETTO, SONO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SEDE DI SOPRALLUOGO ED IN CANTIERE.



UNIVERSITA' degli STUDI ROMA TRE
AREA TECNICA
VIA OSTIENSE N°150 - 00154 ROMA

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA E ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI UNIVERSITARI

LOTTO 04 - SDA077
Via SILVIO D'AMICO n.77 - 00145 - ROMA
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



PROGETTISTI: Per. Ind. Corrado Becucci Corso Trieste 140 00198 Roma		N. ELABORATO: 04.03.23	
TITOLO ELABORATO: DISTRIBUZIONE LUMINOSA ISOLUX.		LOCALIZZAZIONE: QUINTO PIANO SESTO PIANO	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAITO DA: VERIFICATO DA:
00	03/07/2019	EMISSIONE	
01	26/07/2019	REVISIONE 1	
EMISSO PER:		<input type="checkbox"/> COMMENTI <input type="checkbox"/> APPROVAZIONE <input type="checkbox"/> CANTIERE <input type="checkbox"/> CONE COSTRUITO (AS BUILT)	